



gültig ab 9.November 2015
ersetzt alle bisherigen Ersatzteillisten

Änderungen vorbehalten!!




Typ: Guatemala 100V 50Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
-	1	Motor (s.Seite 5)
302727	2	Dichtring
301834	3	Skalenschild - Punktraster
309696	4	Stellkappe K32 Servicepack
309552	5	Auslauf K32S kpl. mit Klemmung (s. Seite 6)
305139	6	Gehäuse-Unterteil K32/ K22 für ETA-Schalter, FARBE ANGEBEN
304835	7	ETA-Schalter 2-polig 16A (100V), SERIENNUMMER ANGEBEN
308181	7a	Tastereinheit, Servicepack, SERIENNUMMER ANGEBEN
305752	7b	Drucktaster rot
305754	7c	Drucktaster grün
305755	7d	Kontaktelement rot
305756	7e	Kontaktelement grün
305571	7f	Linsenschraube DIN7981
306026	7g	Schalterplatte für Tastschalter




Typ: Guatemala 100V 50Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
300395	8	Abdeckplatte K32 außenlackiert, FARBE ANGEBEN
305394	9	Distanzbuchse
301054	10	Streckgitter
300481	11	Resteschale
300480	(10+11)	Resteschale mit Streckgitter
302041	12	Netzkabel mit amerikanischem Stecker
-	(12)	Netzkabel mit anderen Steckern auf Anfrage
309697	13	Verschraubung Gehäuseoberteil, Servicepack
100532	14	Vibrex Schnellverschluss
300364	15	Gehäuse-Oberteil Gua/Kenia, komplett, FARBE ANGEBEN




Typ: Guatemala 100V 50Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
309698	20	Klappdeckel K32 (rauchglasfarben), Servicepack
310081	-	Klappdeckel K32 (glasklar, NSF), Servicepack
300485	21	Haubentrichter K32 (rauchglasfarben)
300248	-	Haubentrichter K32 (glasklar, NSF)
300447	22	Gehäuseoberteil Gua/Kenia, FARBE ANGEBEN
300334	23	Magnethalter K32 komplett
308554	-	Magnethalter K32 aus Lexan (klar, NSF), komplett




Typ: Guatemala 100V 50Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
-	30	Motor auf Anfrage (mit Seriennummer)
302723	31	Stößel d=10x26
309700	34	Mahlscheibensatz K32S Guatemala, Servicepack
300073	35	Vorbrecher Guatemala
303864	36	Mitnehmer (Aluminium)
309397	37	Mahlgehäusedeckel K22-K32 kpl. mit Kunststoffspindel
300304	38	Einstellspindel (Kunststoff)
309701	39	Motoraufhängung K32 Servicepack



Typ: Guatemala 100V 50Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
309552	5	Auslauf K32S kpl. mit Klemmung
302728	41	Auslaufdichtung
305485	(41)	Auslaufdichtung (NSF)
300187	42	Auslauf K22 bearbeitet
305669	-	Auslauf poliert (nur Sonderwunsch)
300199	45	Auslauf K32S Kleinteileset
309704	46	Tüthenhaltergriff K32/K22, Servicepack
302725	47	Tüthenaltergummi
309703	48	Tüthenalterwelle, Servicepack



Typ: Guatemala 100V 50Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
302748	70	Durchführungsstüle
300098	71	Grundplatte
302741	72	Pilzpuffer, schwarz
302217	74	Überstromschuttschalter 13A
302357	75	Anlasskondensator 730µF
309962	78	Flachsteckverbinder 4-polig
100710	79	SINPAC Elektronik-Schalter Relais
308957	80	Luftschützt 100V - 50 Hz

ZUBEHÖR:



Typ: Guatemala 100V 50Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
304041	90	Abziehvorrichtung für Vorbrecher
305477	-	Inlet geschäumt Satz 2-teilig
303587	-	Karton Gua/Kenia
101855	92	GRINDZ Mühlenreiniger (Karton mit 12 Dosen à 430g)
101856	93	GRINDZ Mühlenreiniger (Karton mit 32 Einzelkartons à 3x35g Päckchen)
308618	94	Trichterhöhung 1kg/2lbs
308619	-	Trichterhöhung 1,5kg/3lbs
308620	95	Trichterhöhung 2,5kg/5lbs
-	-	Sockelerhöhung (K32) auf Anfrage

Änderungen in der Ersatzteilpreisliste:

NEUE VERSION	ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS- NR.	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG
2.2	300187	42	Auslauf K22 bearbeitet	neue Materialnummer, gleiches Teil
2.3	100532	14	Unverlierbarkeitsstift K32 Oberteil	ersetzt den Vibrex- Schnellverschluss (CE)
2.3	309706	79	SINPAC Elektronik-Schalter Relais	ersetzt das Klixon-Relais (identische Funktion)